


W dniu 21.03.2023 r. wpłynęły następujące zapytania:

Z opisu wynika, że detektor nie może być wyposażony w pompę membranową a preferowana jest pompa olejowa.

Odpowiedź – TAK jest takie wymaganie, które brzmi „urządzenie do poprawnej pracy wykrywacza **nie może** wspomagać się pompą membranową”

Możemy dostarczyć detektor spełniający te wymagania ale jego masa wynosi 56 kg czyli przekracza podaną w Państwa wymaganiach.

Odpowiedź – Wymaganie jednoznacznie stwierdza: „masa urządzenia nie większa niż 45 kg”, masa urządzenia 56 kg nie spełnia tego wymogu.

Zastępca Dyrektora
ds. technicznych

dr Jarosław Choiński